Si 衬底 InGaN/GaN 多量子阱 LED 外延材料的微结构*

李翠云^{1,2,*} 朱 华^{1,2} 莫春兰¹ 江风益¹

(1南昌大学教育部发光材料与器件工程研究中心,南昌 330047)(2景德镇陶瓷学院,景德镇 333001)

摘要:用透射电子显微镜(TEM)和 X 射线双晶衍射仪(DCXRD)对在 Si(111)衬底上生长的 InGaN/GaN 多量子 阱(MQW)LED 外延材料的微结构进行了观察和分析.从 TEM 高分辨像观察到,在 Si 和 AlN 界面处未形成 Si_xN_y 非晶层,在 GaN/AlN 界面附近的 GaN 上有堆垛层错存在,多量子阱的阱(InGaN)和垒(GaN)界面明锐、厚度均匀; TEM 和 DCXRD 进一步分析表明 MQW 附近 n 型 GaN 的位错密度为 10^8 cm⁻²量级,其中多数为 $b = 1/3 \langle 11\overline{2}0 \rangle$ 的刃 位错.

关键词: GaN; Si 衬底; LED; 位错; TEM; DCXRD PACC: 0750 中图分类号: TN304 文献标识码: A 文章编号: 0253-4177(2006)11-1950-05

1 引言

Ⅲ族氮化物材料适合于制作短波长发光二极管 (LED)和激光二极管(LD).在过去的十几年中,Ⅲ 族氮化物高效率蓝绿紫 LED 相继研制成功并实现 了产业化.通常Ⅲ族氮化物材料是用金属有机化学 气相沉积(MOCVD)方法在蓝宝石或 SiC 衬底上生 长.由于 Si 衬底的价格比蓝宝石或 SiC 衬底便宜, 且具有面积大、质量高、导电导热性能好、易加工等 优点,故用 Si 材料作为Ⅲ族氮化物材料的生长衬底 受到普遍关注.然而由于 Si 衬底与 GaN 外延层之 间巨大的晶格失配和热失配,这使 Si 衬底上生长的 GaN 材料产生大量的位错及裂纹.近几年来,有些 研究人员采用低温 AIN 缓冲层^[1]、AlGaN/AIN 插 入层^[2]、超薄 AIN 润湿层^[3]、Si_xN_y 插入层^[4]、GaN/ AIN 超晶格^[5,6]等来提高 Si 衬底上 GaN 的质量和 降低位错密度,但位错密度仍达 10⁹ cm⁻²量级.

GaN 中的位错会导致器件漏电流提高、少数载流子寿命缩短,并且成为杂质迅速扩散的途径,是制约 GaN 基发光器件性能的一个重要因素.本文采用高分辨透射电子显微镜和 X 射线双晶衍射仪对本工程中心在 Si(111)衬底上生长的器件质量的无龟裂的 GaN 基多量子阱 LED 外延材料进行了分析和研究.

2 实验

实验所用样品为本工程中心在 Si(111)衬底上 采用 LP-MOCVD 方法生长的 InGaN/GaN 多量子 阱(MQW)LED 外延材料,其生长方法在文献[7]已 报道,结构如图 1 所示,外延材料中含有 5 个量子 阱.

掺 Mg 的 p 型 GaN 层
InGaN MQW
掺 Si 的 n 型 GaN 层
未故意掺杂的 GaN 层
GaN 缓冲层
AlN 缓冲层
Si(111)衬底

图 1 Si(111)衬底上 InGaN/GaN MQW LED 结构示意图 Fig. 1 Structure diagram of InGaN/GaN MQW LED on Si(111) substrate

用 Bede QC200 X 射线双晶衍射仪(DCXRD) 分析样品的结晶性能,X 射线源为 CuK α 1(λ = 0.154056nm),功率为 80W(40kV×2mA).用透射 电子显微镜(TEM)对样品的微结构进行观察和分 析.TEM 分析截面样品采用常规方法制备,先将薄 膜对粘,然后用金属线切割机切成薄片,再用砂纸机

^{*}国家高技术研究发展计划资助项目(批准号:2003AA302160)

^{*} 通信作者.Email:xyhcy@yahoo.com.cn 2006-03-28 收到,2006-05-28 定稿

械减薄至 50μm,并凹坑减薄到 30μm,最后用
3.5keV 氩离子减薄至电子束透明.样品在 JEOL
2010 高分辨透射电子显微镜上进行分析,其工作电
压为 200kV,点分辨率为 0.23nm.

3 结果与讨论

图 2 为本文样品的 Si 衬底和 AlN 缓冲层界面 处的高分辨像,从图中可清晰分辨立方与六方结构 的界面,其堆垛次序从 ABCABC 到 ABAB 变化.通 常在 Si(111)上生长 AlN,由于 Si—N 的键能很大, 界面处 Si 衬底遇活性 N 易形成无定形的 Si_xN_y,影 响 GaN 的生长质量.图中 Si 和 AlN 之间清晰的界 面表明界面处未形成 Si_xN_y 非晶层,但存在许多由 AlN 和 Si 的晶格失配产生的失配位错,这些位错可 弛豫 AlN 与 Si 衬底晶格失配和热失配产生的应 力.



图 2 Si(111)衬底 GaN LED 结构中 AlN/Si 界面的高分辨像 Fig. 2 HRTEM images in interface regions of AlN and Si

图 3 显示了样品在 GaN/AlN 界面附近的 GaN 的高分辨像,从图中观察 GaN 为六方结构,GaN/ AlN 界面附近的 GaN 上存在平行于(0001)面的堆 垛层错,其形成可能与 GaN,AlN 的晶格失配有关. Wu 等人^[8]认为 GaN 外延层与 AlN 缓冲层间的结 构失配可以被 Shockley(*b* = 1/3〈1010〉)和 Frank (*b* = 1/6〈2023〉)不全位错所容纳,不全位错可降低 外延膜的应变能,改变晶体的堆垛次序,在界面附近 区域产生较多的堆垛层错.Maree 等人^[9]提出,当失 配位错发生分解时会在外延层中形成层错,而张应 力场更有利于位错的分解和层错的产生.本文样品 是在 Si 衬底上外延生长的,GaN 与 Si 之间巨大的 热膨胀系数差促使 LED 外延膜处于张应力状态, 这种张应力也可能是堆垛层错产生的原因.

图 4(a)显示了本文样品 InGaN/GaN MQW 的 TEM 明场像.从图中可以看出量子阱为 5 个周



图 3 Si(111) 衬底 GaN LED 结构中 GaN/AIN 界面附近的 GaN 的高分辨像(GaN 的生长方向为[0001])

Fig. 3 HRTEM image near the GaN/AlN interface (GaN growth direction is [0001])

期,且阱(InGaN)和垒(GaN)界面明锐,表明生长的 量子阱结构质量良好;图 4(b)是该样品 InGaN/ GaN MQW 的高分辨像,由于 In 原子对电子的原 子散射因子比 Ga 原子的大,黑色条纹为阱(In-





图 4 Si(111)衬底上的 InGaN/GaN MQW 的 TEM (a)明 场像;(b)高分辨像

Fig. 4 InGaN/GaN MQW on Si(111) substrate (a) Cross-sectional bright-field TEM images; (b) HRTEM images GaN), 白色条纹为垒(GaN). 从图中观察, 阱和垒的厚度较为均匀, 由标尺量得阱(InGaN)层厚约为 2nm, 垒(GaN)层厚约为 8.5nm, 相邻层与层间 距为 0.5nm, 与 GaN 的 c 轴晶格常数(0.5185nm) 接近.

图 5 是在本文样品 InGaN/GaN 多量子阱附近 的 GaN 外延层的 TEM 明场像,从 TEM 估算,在 MQW 附近的 n 型 GaN 的位错密度约为 10⁸ cm⁻² 量级.在图中可看到有部分位错直接穿过 MQW,也 有部分位错终止于 MQW 处,从而降低了 MQW 上 方 p 型 GaN 的位错密度.GaN 中的位错可分为三 种类型^[10], $b = \langle 0001 \rangle$ 的螺位错、 $b = 1/3 \langle 11\overline{2}0 \rangle$ 的刃 位错和 $b = 1/3(11\overline{2}3)$ 的混合位错. 文献 [11] 曾报道 多量子阱能阻挡螺位错和混合位错,刃位错可直接 穿过 MQW. 文献[12] 认为螺位错在材料生长过程 中高温岛相遇前产生,而刃位错源于高温岛相遇时 晶粒取向偏离形成的小角晶界,刃位错和混合位错 能在滑移面{0001}和{1010}滑移,它们能相互弯曲 彼此湮灭或沿平行界面的方向生长,从而降低了位 错密度.在图 5 中看到的终止于 MQW 处的位错可 能与这两种因素均有关.



图 5 Si(111)衬底 GaN LED 结构中多量子阱附近的 GaN 的 TEM 明场像(g = [1101])

Fig. 5 Cross-sectional bright-field TEM image of GaN epilayer near InGaN/GaN MQW($g = [1\overline{1}01]$)

DCXRD 也可用来表征 GaN 外延膜中的位错 密度^[13~16].通过测量(002)面和(302)面的ω扫描半 高宽(FWHM)可分别计算 GaN 外延膜的螺位错和 刃位错密度^[15,16].

表1为样品在(002),(104),(103)和(102)面 DCXRDω扫描 FWHM值.其中(002)和(102)面ω 扫描 FWHM分别为 340″和 409″,这表明本文样品 结晶质量较高. 表 1 Si(111)衬底 GaN LED 材料 DCXRD ω 扫描的 FWHM 值

Table 1 FWHM values of ω rocking curves for(*hkl*) reflections of GaN LED on Si(111) substrate

衍射面	(002)	(104)	(103)	(102)	
FWHM/(")	340	363	379	409	

采用 Lattice-rotation 模型^[13]将不同倾斜角度 晶面的ω扫描 FWHM 进行拟合,拟合公式为:

 $\Gamma_{hkl} = \sqrt{(\Gamma_1 \cos \phi)^2 + (\Gamma_2 \sin \phi)^2}$

其中 Γ_{hkl} 为(*hkl*)面的 ω 扫描 FWHM 值; ϕ 为该 衍射面的倾斜角度. 拟合结果如图 6 所示,实验数据 与拟合曲线吻合很好. 通过拟合曲线可推知(302)面 的 ω 扫描 FWHM 为 460[°].



图 6 Si(111)衬底 GaN LED 材料的 DCXRD ω 扫描 FWHM 随倾斜角增加的变化曲线 标示点为实验数据,曲线为拟合线.

Fig. 6 FWHM of DCXRD ω -scans of GaN LED on Si (111) substrate as a function of inclination angle ϕ The symbols are experimental data and the lines are fit to them.

位错密度的计算公式为^[15]: $D_{dis} = D_1 + D_2$ $D_1 = \beta^2_{(002)}/4.36b^2_{screw}$ $D_2 = \beta^2_{(302)}/4.36b^2_{edge}$

其中 D_1 为螺位错密度; D_2 为刃位错密度, 混合 位错密度包含在 D_1 , D_2 之中; $\beta_{(002)}$ 和 $\beta_{(302)}$ 分别为 (002) 面和(302) 面的 ω 扫描 FWHM 值; b_{screw} 和 b_{edge} 分别为螺位错和刃位错的伯格斯矢量($b_{screw} = \langle 0001 \rangle$, $b_{edge} = 1/3 \langle 11\overline{20} \rangle$).

由此计算得到 Si(111)衬底 InGaN/GaN LED 材料的位错密度 $D_1 = 2.3 \times 10^8 \text{ cm}^{-2}$, $D_2 = 1.1 \times 10^9 \text{ cm}^{-2}$, $D_2 \neq D_1$ 的近 5 倍. 这表明本文样品中的 位错多数为 $b = 1/3\langle 1120\rangle$ 的刃位错,螺位错和混合 位错相对较少. 从以上 XRD 结果计算总位错密度 为 $D_{\text{dis}} = 1.3 \times 10^9 \text{ cm}^{-2}$,比 TEM 估算得到的结果 10^8 cm^{-2} 量级偏大. 为此我们作如下解释: TEM 估 算的位错密度是 LED 外延膜 MQW 附近的 GaN 材料的位错;而由 DCXRD 计算的位错密度则反映的是整个 LED 外延膜(包括缓冲层)的平均位错密 度;MQW 附近的 GaN 的位错密度比缓冲层附近的 GaN 的位错密度要低得多(TEM 结果显示了本文 样品在 GaN 缓冲层附近的位错密度高达 10¹¹ cm⁻² (图略)).由此可知,样品 Si 衬底 GaN 基 LED 材料 在 MQW 附近的 GaN 的位错密度与目前市场上商 用的蓝宝石衬底上生长的 GaN 材料的位错密度相 当.

另外,我们也对由该样品制成的 LED 芯片的 发光性能进行了测试.室温下,注入 20mA 正向电 流时,电致发光峰值波长为 460nm,半高宽约 28nm,发光光强为 20mcd,这些结果与目前市场上 蓝宝石衬底上的 GaN 基蓝光 LED 接近,详细报道 可参考文献[7].

4 结论

用透射电镜和 X 射线双晶衍射仪对 Si(111)衬底上生长的 InGaN/GaN MQW LED 外延材料的微结构进行了观察和分析.在 Si 和 AlN 界面处未形成 Si_xN_y 非晶层, MQW 的阱(InGaN)和垒(GaN)界面明锐,厚度均匀; MQW 附近的 n 型GaN 的位错密度约 10⁸ cm⁻²量级.通过电致发光测试,本文样品制成的 LED 发光性能良好.这些结果表明:本研究在 Si 衬底上突破了 GaN 基材料的生长技术,材料的晶体质量和光学特性与蓝宝石衬底上生长的 GaN 材料相当.

参考文献

- [1] Dadgar A, Blasing J, Diex A, et al. Metalorganic chemical vapor phase epitaxy of crack-free GaN on Si(111) exceeding 1mm in thickness.Jpn J Appl Phys,2000,39:L1183
- [2] Ishikawa H, Zhao G Y, Nakada N, et al. GaN on Si substrate with AlGaN/AlN intermediate layer. Jpn J Appl Phys, 1999, 38:L492
- [3] Lu Yuan, Liu Xianglin, Lu Dacheng, et al. Investigation of

GaN layer grown on Si (111) substrate using an ultrathin AlN wetting layer.J Cryst Growth, 2002, 236, 79

- [4] Lee K J, Shin E H, Lin K Y. Reduction of dislocations in GaN epilayers grown on Si(111) substrate using Si_xN_y inserting layer. Appl Phys Lett, 2004, 85(9):1504
- [5] Nikishin S A, Faleev N N, Antipov V G, et al. High quality GaN grown on Si(111) by gas source molecular beam epitaxy with ammonia. Appl Phys Lett, 1999, 75(14):2073
- Dobos L, Pecz B, Feltin E, et al. Microstructure of GaN layers grown on Si(111) revealed by TEM. Vacuum, 2003, 71: 285
- [7] Mo Chunlan, Fang Wenqing, Pu Yong, et al. Growth and characterization of InGaN blue LED structure on Si(111) by MOCVD.J Cryst Growth,2005,285:313
- [8] Wu X H,Brown L M,Kapolnek D, et al. Defect structure of metal-organic chemical vapor deposition-grown epitaxial (0001) GaN/Al₂O₃.J Appl Phys,1996,80,3228
- Maree P M, Barbour J C, Veen J F, et al. Generation of misfit dislocations in semiconductors. J Appl Phys, 1987, 62: 4415
- [10] Speck J S. Rosner S J. The role of threading dislocations in the physical properties of GaN and its alloys. Phys B, 1999, 274:24
- [11] Hu G Q, Kong X, Wan L, et al. Microstructure of GaN films grown on Si(111) substrates by metalorganic chemical vapor deposition. J Cryst Growth, 2003, 256:420
- [12] Wu X H, Fini P, Tarsa E J, et al. Dislocation generation in GaN heteroepitaxy. J Cryst Growth, 1998, 190:231
- [13] Heinke H.Kirchner V, Einfeldt S, et al. X-ray diffraction analysis of the defect structure in epitaxial GaN. Appl Phys Lett, 2000, 77(14):2145
- [14] Lee S R, West A M, Allerman A A, et al. Effect of threading dislocation on the Bragg peakwidths of GaN, AlGaN, and AlN heterolayers. Appl Phys Lett, 2005, 86(24):241904
- [15] Zhou Jin, Yang Zhijian, Tang Yingjie. X-ray analysis of GaN film grown by hydride vapor phase epitaxy. Chinese Journal of Luminescence, 2001, 22(supplement): 80(in Chinese)[周 劲,杨志坚,唐英杰,等. X 射线分析氢化物汽相外延法生长 GaN 薄膜.发光学报, 2001, 22(增刊): 80]
- [16] Cheng Haiying, Fang Wenqing, Mo Chunlan, et al. Effect of δ-doping on performance of GaN blue LED epitaxial films on Si substrates. Acta Optica Sinica, 2006, 26(8): 1269(in Chinese)[程海英,方文卿,莫春兰,等.δ 掺杂对 Si 衬底 GaN 蓝光 LED 外延膜性能的影响研究.光学学报, 2006, 26(8): 1269]

Microstructure of an InGaN/GaN Multiple Quantum Well LED on Si (111) Substrate*

Li Cuiyun^{1,2,†}, Zhu Hua^{1,2}, Mo Chunlan¹, and Jiang Fengyi¹

 (1 Education Ministry Engineering Research Center for Luminescence Materials and Devices, Nanchang University, Nanchang 330047, China)
 (2 Jingdezhen Ceramics Institute, Jingdezhen 333001, China)

Abstract: The microstructure of an InGaN/GaN multiple quantum well (MQW) LED on Si (111) substrate is characterized using transmission electron microscopy (TEM) and double crystal X-ray diffraction (DCXRD). High-resolution TEM shows that there is no amorphous layer at the AlN/Si interface. However, stacking faults in the GaN film appear close to the GaN/AlN interface. A very sharp interface between the InGaN and GaN layers reveals the good quality of the MQW material. In addition, TEM and XRD indicate that the dislocation density in the n-GaN layer near the MQW is on the order of 10^8 cm^{-2} , and the major dislocation is pure edge dislocation ($b = 1/3(11\overline{2}0)$).

Key words: GaN; Si substrate; LED; dislocation; TEM; DCXRD PACC: 0750 Article ID: 0253-4177(2006)11-1950-05

^{*} Project supported by the National High Technology Research and Development Program of China(No.2003AA302160)

[†] Corresponding author. Email: xyhcy@yahoo.com.cn

Received 28 March 2006, revised manuscript received 28 May 2006